


NAVODILA ZA UPORABO ČITALNIKA UNITECH MS320

Čitalnik z USB vmesnikom (Windows XP ali novejši):

- Priloženi Y kabel z 10-pinskim mini konektorjem priključite na prosto mesto v čitalniku.
- Na prosto mesto na ohišju računalnika (USB vmesnik) vklopite drugi del kabla.
- Počakajte, da Windowsi zaznajo novo strojno opremo in inštalirajo gonilnike (ne potrebujete dodatnega CD-ja).
- Ko se gonilniki naložijo (sporočilo: "Installed as Human Interface Device"), preberite spodnje črtne kode
- Čitalnik je zdaj pripravljen za uporabo.



Črtne kode preberite v naslednjem zaporedju.



Počakajte na pisk (cca. 5 sek.). Čitalnik je zdaj pripravljen za uporabo.

V primeru, da črtna koda vsebuje posebne znake ali črko Z nadaljujte z branjem črtnih kod.



Če je prenos podatkov počasen na računalniku izklopite funkcijo CAPS LOCK

